

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα : Έλεγχος καλής λειτουργίας αποσβεστήρων ταλαντώσεων (αμορτισέρ)
Του οίκου Bilstein

Αξιότιμοι Κύριοι,

Βάση της επισυναπτόμενης επιστολής του Γερμανικού οίκου κατασκευής αμορτισέρ Bilstein, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο έλεγχος των εν λόγω αμορτισέρ δεν μπορεί να γίνει σε μηχανήματα, που χαρακτηρίζονται ως αμορτισερόμετρα και που στην πραγματικότητα είναι τζογόμετρα (κλπ...).

Για να ελεγχθεί ένα αμορτισέρ απαιτείται η απομάκρυνσή του από το αυτοκινητο και ο έλεγχός του σε δυναμόμετρο για αμορτισέρ.

Πολλές φορές το αμορτισερόμετρο/τζογόμετρο, καταγράφει απώλειες, οι οποίες δεν οφείλονται στο αμορτισέρ αλλά μπορεί να οφείλονται στον ελλειπή αέρα των ελαστικών, σε δυσλειτουργία του εμπρόσθιου συστήματος, στα ελατήρια κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμμή τεχνικής εξυπηρέτησης χωρίς χρέωση (από σταθερό) στο τηλ. 800-1190500.

Πάντοτε στην διάθεσή σας

Με εκτίμηση

ELECTRA HELLA'S SA

Ντίνος Χωριατάκης
Διευθύνων σύμβουλος

Δημήτρης Κουβαράς
υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης
και εκπαίδευσης Bilstein

Ein Unternehmen
von ThyssenKrupp
Autosysteme

Krupp Bilstein Suspension

Krupp Bilstein Suspension GmbH · Postfach 11 51 · 58240 Ennepetal

Email
Lueck@kbss.thyssenkrupp.com

Datum
20.09.00

Telefon
527

Telefax
689

To whom it may concern

Shock Testing Bilstein High Performance Shock Absorbers

For race engineers, crew chiefs and shock absorber specialists who need to quickly, accurately and reliably characterize shock absorbers a dynamometer is required. Only an examination by a dynamometer will show the correct condition of the Bilstein High Performance Gas Pressure Shock Absorber.

Krupp Bilstein Suspension GmbH does not accept any other examination methods as they will not obtain a correct result.

With kind regards
Krupp Bilstein Suspension GmbH
i. S. W. Lück

Seite 1 / 1

Krupp Bilstein Suspension GmbH
August-Bilstein-Str. 4, 58265 Ennepetal
Postfach 11 51, 58240 Ennepetal
Telefon: (0 23 33) 7 91-0, Telefax: (0 23 33) 7 91-5 80
Internet: www.bilstein.de
IDN: DE812586085
Bankverbindung: Commerzbank AG Beuelstr. 97
DLZ 530 400 01, Kto.-Nr. 532 060 000

010101012

Geschäftsleiter: Dr. Kurt Jones, Dr. rer. pol. Arndt T. Leßmann
Handelsregister: Amtsgericht Schwelm, Abt. B Nr. 1888
Stz. der Gesellschaft: Ennepetal

Για κάθε νόμιμη χρήση

Ελεγχος αμορτισέρ υψηλής αποδοσης Bilstein

Για τους μηχανικούς αγώνων, αρχηγούς πληρωμάτων και ειδικούς σε αμορτισέρ που χρειάζονται ένα γρήγορο, σωστό και αξιόπιστο έλεγχο των αμορτισέρ, απαιτείται δυναμόμετρο.

Μόνο ο έλεγχος από ένα δυναμόμετρο θα δείξει την σωστή κατάσταση των αμορτισέρ υψηλής απόδοσης Bilstein.

Η εταιρεία Krupp Bilstein δεν δέχεται καμία άλλη μέθοδο ελέγχου δεδομένου ότι δεν θα επιτύχουν το σωστό αποτέλεσμα.